



**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Спортивная школа олимпийского резерва «Импульс»
имени И.Н.Валиахметова»**

«Олимпи резерв дасянья И.Н. Валиахметов нимо «Импульс» спорт школа»
ватсаса тодон-валан сётонья муниципал коньдэтэн возиськись ужьюрт

Удмуртская ул., д.247, г.Ижевск, 426056, телефон (3412)43-16-65, e-mail: impuls@izh.udmr.ru, www.велонимпульс.рф

от 25 марта 2024 г. № 49
на № от 21.03.2024

Заместителю
главного государственного инспектора
г.Ижевска по пожарному надзору
подполковнику внутренней службы
Антонову А.П.
Ижевск, ул. Школьная площадь, д.15

Уважаемый Александр Петрович !

В ответ на предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 21.03.2024г., МБУ ДО СШОР «Импульс» сообщает, что проведены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений в помещении по адресу: город Ижевск, ул.Динамовская, дом 126:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры по устранению обязательных требований пожарной безопасности МБУ ДО СШОР «Импульс»
1	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (фактически не предоставлена)	На объекте защиты хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
2	Допускается размещение мебели в тамбуре у дверей эвакуационного выхода непосредственно наружу (фактически размещен стол)	Стол убран в тамбуре у дверей эвакуационного выхода непосредственно наружу
3	Руководитель не обеспечил определение класса зоны и категории по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения складского назначения и его обозначение с наружной стороны (фактически не предоставлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности).	Руководитель обеспечил определение класса зоны и категории по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения складского назначения и его обозначение с наружной стороны (Приложение № 3)

Приложение: на 3 л.

Директор

А.О. Блинов